

Transport

Die Rüegg Karl Tiefbau + Transport AG ist in den Bereichen Transport, Anlieferung von Baustoffen, Tiefbauarbeiten und Entsorgung tätig. Die Gründung der Firma geht bis ins Jahre 1963 zurück. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 35 Mitarbeiter.



Branche: Transport

Geräte: Multilift XR24ZL.59

Inbetrieb: Dezember 2017

LKW: Scania G 450 8x4

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 4-Achs LKW, luftgefedert
- Einsatz verschiedenster Behälter
- Antrieb ab Motorabtrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während Hakengerätebetrieb
- LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts Multilift XR24ZL.59

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 24 000 kg
- Hilfszylinder zum Aufkippen
- Bauhöhe des Gerätes 195 mm
- Hydraulische Innenverriegelung
- Kipp- und Absetzrahmen
- Gerätelänge 5900 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1570 mm, pneumatische Verriegelung
- Gewicht Gerät 2780 kg
- 2 Ablaufrollen aus Guss mit grosser Zentrierschräge
- Alle Zylinder doppelt wirkend

- Verriegelung hinterer Kipprahmen
- Seitliche Behälterauflagen mit Behälterzentrierung und zusätzliche Behälterauflage am Grundrahmen vorne
- Kipperstütze
- Automatische Kippabsenkung inkl. Notausschalter
- Schub in gekippter Position, für Schubfunktion nach vorne während dem Kippen
- Notterkran Hebel für Notsteuerung am Steuerventil
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Akustische Warnanzeige aussen (Summer)
- Zusätzliche Zinkgrundierung
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Gerät durch leichtes Anheben
- Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- Zubehör: Pneumatischer Unterfahrschutz PUFs von Notterkran

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

